

São Miguel do Oeste/SC, 11 de agosto de 2026.

ERRATA DO PROCEDIMENTO DE COTAÇÃO N.: 0002/2026

O INSTITUTO SANTÉ - HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO, inscrito no CNPJ sob o n. 08.776.971/0003-00, doravante denominado IS-HRTGB, por meio do presente instrumento, torna-se pública a errata destinada a corrigir erro material identificado na publicação original, bem como a proceder às alterações necessárias.

ONDE SE LÊ:

- Descrição do serviço;

***Limpeza Dos Dutos Rígidos E Troca Dos Dutos Flexíveis**

Sala 1 Cc: Retorno 8(M) - Do Fancoil 5(M) - Para Fancoil 8(M)

Sala 2 Cc: Retorno 8(M) - Do Fancoil 5(M) - Para Fancoil 8 (M)

Sala 3 Cc: Retorno 8 (M) - Do Fancoil 5 (M) - Para Fancoil 8(M)

Sala Recuperação: Retorno - 12(M) - Do Fancoil - 12(M) - Para Fancoil 179m

LEIA-SE:

Limpeza dos Dutos Rígidos e Troca dos Dutos Flexíveis

- Sala 1 CC: Retorno 8 m - do Fancoil 5 m - para Fancoil 8 m;
- Sala 2 CC: Retorno 8 m - do Fancoil 5 m - para Fancoil 8 m;
- Sala 3 CC: Retorno 8 m - do Fancoil 5 m - para Fancoil 8 m;
- Sala Recuperação 1: Insuflamento 17 m - Retorno 5 m - do Fancoil 8 m - para Fancoil 30 m.
- Sala Recuperação 2: Retorno 12 m - do Fancoil 7 m - para Fancoil 9 m.

Esta errata passa a integrar o julgamento do procedimento de cotação supracitado, permanecendo inalteradas as demais disposições do julgamento.

Publique-se e cumpra-se.